

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.840
3.III. Agregat prądowórczy					
56	KNR 7-10 d.3.0102-07 ³⁾	Montaż agregatu prądowórczego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 7-10 d.3.0101-03 ³⁾	Ustawienie i podłączenie agregatu prądowórczego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.IV. Badania i pomiary					
5					
58	KNNR 5 d.5.1301-01 ²⁾	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
59	KNNR 5 d.5.1301-02 ²⁾	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNNR 5 d.5.1304-01 ²⁾	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNNR 5 d.5.1304-02 ²⁾	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
62	KNNR 5 d.5.1308-05 ²⁾	Sprawdzenie i regulacja działania łącznika krzywkowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996